

HIGRÓMETRO TERMÓMETRO

P HR

Aplicaciones:

El termómetro higrómetro es ideal para realizar mediciones de precisión. Además incorpora la medición de punto de rocío

Funciones:

Display retroiluminado

Indicación de lecturas máxima y mínima

Indicación simultánea de temperatura y humedad

Punto de rocío

Retención de lectura (HOLD)

Indicación de exceso de rango

Desconexión automática tras 15 minutos de inactividad

Características técnicas:

Temperatura Rango: -30°C a 100°C

Precisión: 0.5%

Humedad Rango: 0%-100%HR

Precisión: 3%

Resolución 0.01° HR

Alimentación 1 batería 9V

Tamaño: 225x45x34

Peso 200g



Higrómetro Termómetro P HR